

Stikets



Stirare a massima temperatura



Stirare senza vapore



Stirare 8-15 s

Istruzioni:

1

Staccare l'etichetta termoadesiva Stikets dalla base opaca e collocarla su un indumento secco e pulito.

2

Coprire l'etichetta termoadesiva Stikets con il foglio di carta siliconata fornito nella busta trasparente.

3

Stirare a massima temperatura, senza vapore, facendo una lieve pressione e muovendo il ferro da stiro durante 8-15s.

Raccomandazioni:

- ✓ Non passare mai il ferro da stiro direttamente sull'etichetta.
- ✓ Dopo averla stirata, la trama del tessuto si deve vedere in controluce. Attendere 24h prima di lavare l'indumento.
- ✓ Temperatura di lavaggio consigliata 30°C, massima 60°C.
- ✓ Se l'indumento è nuovo, si consiglia un lavaggio previo.
- ✓ Per un ottimo risultato, si consiglia di applicare l'etichetta entro due anni dall'acquisto.

Attenzione al cliente: 02 94756596 - info@stikets.it